



CAM PROIECT S.R.L.

CLUJ-NAPOCĂ, STR. TATRA NR. 10, AP. 16, COD POSTAL 400341, JUD. CLUJ
J12/2555/2014, C.U.I. 33530674, TEL. 0740080608
CONT. RO40 BTRL RONC RT02 6699 2601 BANCA TRANSILVANIA CLUJ
CONT. RO89 TREZ 2165 069X XX03 0899 TREZORERIA CLUJ

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1) Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

"REABILITARE BIBLIOTeca SI MUZEU IN COMUNA PANACI,JUDETUL SUCEAVA"

1.2. Amplasamentul

com. Panaci, jud.Suceava

1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

Anexat prezentei documentatii

1.4. Ordonatorul principal de credite

PRIMARUL COMUNEI Panaci, jud.Suceava.

1.5. Investitorul

Comuna Panaci , sat Panaci , str., nr.297 , cod postal 727405,
telefon: +40 230 576 525, fax: +40 230 576 653,

email: primariapanaci@yahoo.com

1.6. Beneficiarul investitiei

Comuna Panaci- prin primar Cozan Vasile

1.7. Elaboratorul projectului tehnic de executie

CAM PROIECT SRL, Cluj-Napoca, str. Tatra nr. 10, ap.16, cod postal 400341, jud. Cluj

2) Prezentarea scenariului/optionii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentului;

Imobilul care fac obiectul prezentului proiect este situat în intravilanul comunei Panaci, sat Panaci. Acest imobil are destinația Bibliotecă și aparține domeniului public al comunei Panaci.

Necesitatea investitiei:

Există un interes general crescut în ceea ce privește modernizarea, îmbunătățirea și extinderea culturală și turistică, acest gen de investiție fiind priorităt atât la nivel național cât și județean sau local.

"REABILITARE BIBLIOTeca SI MUZEU IN COMUNA PANACI,JUDETUL SUCEAVA"

FAZA: PT+DE



CAM PROIECT S.R.L.

CLUJ-NAPOCĂ, STR. TATRA NR. 10, AP. 16, COD POSTAL 400341, JUD. CLUJ
J12/2555/2014, C.U.I. 33530674, TEL. 0740080608
CONT. RO40 BTRL RONC RT02 6699 2601 BANCA TRANSILVANIA CLUJ
CONT. RO89 TREZ 2165 069X XX03 0899 TREZORERIA CLUJ

Oportunitatea investitiei:

Prin implementarea proiectului se urmăreste dezvoltarea educației copiilor din com. Panaci.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei:

Beneficiarul dorește reabilitarea imobilului mai sus amintit, prin consolidarea fundațiilor existente, precum și a structurii de rezistență. De semenea, se dorește realizarea peste parter a încă unui nivel (etaj), prin înlocuirea nivelului superior existent (mansarda).

Se vor reface, total sau parțial, instalațiile de încălzire, electrice și sanitare, rezultând un consum redus de energie. Se va realiza termosistem exterior și la planșeul peste etaj.

Reabilitarea imobilului, va avea impact deosebit de favorabil întrucât se vor realiza urmatoarele deziderate:

- sporirea capacitatei portante;
- prelungirea duratei de viață a imobilului cu minim 50 ani;
- realizarea unui confort sporit pentru personalul imobilului sau vizitatori;
- sporirea siguranței în exploatare;
- reducerea consumurilor de energie;
- reducerea poluării mediului;

În concluzie, lucrările propuse a se executa vor conduce la îmbunătățirea condițiilor imobilului și vor influența benefic zona atât din punct de vedere ambiental, cât și din punct de vedere socio-economic.

Particularitati ale amplasamentului:

Imobilul care se dorește a se reabilita prin intermediul acestui studiu se regăsește în intravilanul loc. Panaci, com. Panaci, jud. Suceava. Acest imobil are destinația Biblioteca și aparține domeniului public al comunei Panaci – poz. 34-37. Imobilul se identifică prin CF nr. 31043, nr. cad/topo 31043-C2, având o suprafață de 196 mp. Terenul pe care se regăsește imobilul studiat are suprafață de 5106 mp.

Imobilul studiat în cadrul acestui studiu are următoarea alcătuire:

- Parter:
 - Hol intrare: 7,07 mp
 - Bibliotecă: 29,15 mp
 - Cameră: 41,77 mp
 - Cameră: 41,37 mp
 - Cameră: 11,50 mp
 - Hol și casă de scară: 36,18 mp
 - Baie: 2,90 mp

- Mansardă:
 - Logie: 7,24 mp
 - Cameră: 22,37 mp
 - Cameră: 17,77 mp
 - Muzeu: 26,52 mp
 - Arhivă: 17,92 mp
 - Hol și casă de scară: 18,03 mp

REABILITARE BIBLIOTECA SI MUZEU IN COMUNA PANACI,JUDETUL SUCEAVA"

FAZA: PT+DE



- Cămară: 16,01 mp
- Cameră: 25,13 mp
- Cameră: 10,03 mp
- Cameră: 5,95 mp

Planșeele sunt din lemn, iar acoperișul este tip șarpantă de lemn cu învelitoare din tablă plană zincată. Vârsta construcției este de 116 ani, conform Extrasului de Carte Funciară.

Construcția are o vîrstă înaintată (peste 100 ani), iar elementele portante au o capacitate portantă redusă atât din cauza materialelor utilizate cât și datorită uzurii fizice. Fundațiile sunt superficiale și liantul lutos utilizat la zidirea pietrelor este fragilizat și nisipat. Planșeul peste parter are fisuri în lungul grinzelor de lemn iar șarpanta și structura lemnoasă de la etaj / mansardă este realizată într-o soluție statică neomogenă, din elemente ecarisate combinate cu secțiuni rotunde.

Un alt aspect relevant este faptul că structura de rezistență nu dispune de conformare spațială întrucât nu are un sistem capabil să asigure efectul de șaibă orizontală la nivelul planșeului. În acest context, nu se asigură „mobilizarea” tuturor pereților de la parter pentru preluarea unor forțe orizontale ceea ce poate duce la concentrări mari locale de eforturi la acțiuni seismice, urmate de cedări progresive.

Cu toate acestea, până în prezent, structura de rezistență a avut o comportare acceptabilă în timp, probabil din cauza lucrărilor constante de întreținere și a terenului de fundare cu o capacitate portantă bună. În contextul unor sarcini verticale reduse (sub nivelul prevăzut de normele de proiectare) s-a asigurat echilibru static, iar elementele de lemn cu o comportare elastică au asigurat o redistribuire a eforturilor.

Din punct de vedere arhitectural, construcția nu are termosistem exterior și interior. Se va realiza termosistem nou. Goulurile exterioare (ferestre și uși) sunt din lemn și se regăsesc într-o stare avansată de degradare și este necesar înlocuirea acestora. Pardoselile de la parter sunt parțial într-o stare bună; se vor înlocui pardoseli acolo unde este cazul. Finisajele pereților de la parter sunt în general într-o stare bună. Se va interveni asupra lor acolo unde situația o va impune.

Mansarda existentă se află într-o stare medie de degradare. Se va reface mansarda, obținându-se etaj; acesta va avea o funcționalitate mult mai bună decât mansarda, ținând cont că aici va fi funcțiune de "Muzeu". Șarpanta se va realiza din lemn, iar învelitoarea din tablă.

Se va avea în vedere amenajarea spațiului verde și a unor alei pietonale în zona imobilului studiat.

În momentul de față, încălzirea se realizează cu sobe pe lemn; randamentul este foarte mic, rezultând consumuri mari de combustibil solid pentru asigurarea unui minim confort în interiorul imobilului. Se va realiza o instalație de încălzire cu centrală termică proprie și corpuri de încălzire statice, precum și instalație de apă caldă de consum.

Se vor reface parțial sau total, după caz, instalațiile sanitare și electrice, astfel încât consumul de energie să fie cât mai mic posibil.



CAM PROIECT S.R.L.

CLUJ-NAPOCĂ, STR. TATRA NR. 10, AP. 16, COD POSTAL 400341, JUD. CLUJ
J12/2555/2014, C.U.I. 33530674, TEL. 0740080608
CONT. RO40 BTRL RONC RT02 6699 2601 BANCA TRANSILVANIA CLUJ
CONT. RO89 TREZ 2165 069X XX03 0899 TREZORERIA CLUJ

b) topografia;

Comuna Panaci este situată în SV județului Suceava, în Depresiunea Dornelor, la contactul dintre rama muntoasă formată din Munții Bistriței în latura estică cu pădurile care se desprind din Munții Călimani. Între acestea se află un culoar depresionar creat de Râul Călimănel, care și-a săpat valea pe o linie de fractură care desparte cele două formațiuni. Comuna este situată totodată, în județul Suceava, pe granița cu județul Harghita și se învecinează la NV cu comuna Șaru Dornei, la NE cu comuna Broșteni, toate fiind aparținătoare județului Suceava, iar la sud cu județul Harghita. Comuna este străbătută de drumul național DN75 (de la V spre E).

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

În conformitate cu studiul geotehnic atașat documentației.

d) geologia, seismicitatea;

În conformitate cu studiul geotehnic atașat documentației.

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;

Nu vor fi afectate utilitățile tehnico-edilitare existente în zonă.

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari definitive si provizorii;

Există branșamente la curent electric și apă menajeră.

Se vor realiza canalizare cu deversare apă menajeră uzată în bazinul vidanabil proiectat.

Pe perioada execuției lucrărilor constructorul va avea grijă să își asigure utilitățile necesare.

g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

Nu sunt necesare căi de acces provizorii la lucrare. Accesul în zona șantierului se face pe drumul existent. h) caile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu este cazul.

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Beneficiarul dorește reabilitarea imobilului mai sus amintit, prin consolidarea fundațiilor existente, precum și a structurii de rezistență. De semenea, se dorește realizarea peste parter a încă unui nivel (etaj), prin înlocuirea nivelului superior existent (mansarda).

REABILITARE BIBLIOTECA SI MUZEU IN COMUNA PANACI,JUDETUL SUCEAVA"

FAZA: PT+DE



CAM PROIECT S.R.L.

CLUJ-NAPOCĂ, STR. TATRA NR. 10, AP. 16, COD POSTAL 400341, JUD. CLUJ
J 12/2555/2014, C.U.I. 33530674, TEL. 0740080608
CONT. RO40 BTRL RONC RT02 6699 2601 BANCA TRANSILVANIA CLUJ
CONT. RO89 TREZ 2165 069X XX03 0899 TREZORERIA CLUJ

Se vor reface, total sau parțial, instalațiile de încălzire, electrice și sanitare, rezultând un consum redus de energie. Se va realiza termosistem exterior și la planșeul peste etaj.

Planșele sunt din lemn, iar acoperișul este tip șarpantă de lemn cu învelitoare din tablă plană zincată. Vârsta construcției este de 116 ani, conform Extrasului de Carte Funciară.

Construcția are o vârstă înaintată (peste 100 ani), iar elementele portante au o capacitate portantă redusă atât din cauza materialelor utilizate cât și datorită uzurii fizice. Fundațiile sunt superficiale și liantul lutos utilizat la zidirea pietrelor este fragilizat și nisipat. Planșeul peste parter are fisuri în lungul grinzelor de lemn iar șarpanta și structura lemnoasă de la etaj / mansardă este realizată într-o soluție statică neomogenă, din elemente ecarisate combinate cu secțiuni rotunde.

Un alt aspect relevant este faptul că structura de rezistență nu dispune de conformare spațială întrucât nu are un sistem capabil să asigure efectul de șaibă orizontală la nivelul planșeului. În acest context, nu se asigură „mobilizarea” tuturor pereților de la parter pentru preluarea unor forțe orizontale ceea ce poate duce la concentrări mari locale de eforturi la acțiuni seismice, urmate de cedări progresive.

Cu toate acestea, până în prezent, structura de rezistență a avut o comportare acceptabilă în timp, probabil din cauza lucrărilor constante de întreținere și a terenului de fundare cu o capacitate portantă bună. În contextul unor sarcini verticale reduse (sub nivelul prevăzut de normele de proiectare) s-a asigurat echilibru static, iar elementele de lemn cu o comportare elastică au asigurat o redistribuire a eforturilor.

Din punct de vedere arhitectural, construcția nu are termosistem exterior și interior. Se va realiza termosistem nou. Golurile exterioare (ferestre și uși) sunt din lemn și se regăsesc într-o stare avansată de degradare și este necesar înlocuirea acestora. Pardoselile de la parter sunt parțial într-o stare bună; se vor înlocui pardoseli acolo unde este cazul. Finisajele pereților de la parter sunt în general într-o stare bună. Se va interveni asupra lor acolo unde situația o va impune.

Sistemul structural utilizat este de tipul pereților din grinzi de lemn suprapuse, îmbiate la colțuri în variantă „coadă de rândunică” iar soluția înzestreză construcția cu o capacitate ridicată de preluare a forțelor orizontale.

Mansarda existenă se află într-o stare medie de degradare. Se va reface mansarda, obținându-se etaj; acesta va avea o funcționalitate mult mai bună decât mansarda, ținând cont că aici va fi funcționează de "Muzeu". Șarpanta se va realiza din lemn, iar învelitoarea din tablă.

Se va avea în vedere amenajarea spațiului verde și a unor alei pietonale în zona imobilului studiat.

REABILITARE BIBLIOTECĂ SI MUZEU IN COMUNA PANACI,JUDETUL SUCEAVA"

FAZA: PT+DE



CAM PROIECT S.R.L.

CLUJ-NAPOCA, STR. TATRA NR. 10, AP. 16, COD POSTAL 400341, JUD. CLUJ
J12/2555/2014, C.U.I. 33530674, TEL. 0740080608
CONT. RO40 BTRL RONC RT02 6699 2601 BANCA TRANSILVANIA CLUJ
CONT. RO89 TREZ 2165 069X XX03 0899 TREZORERIA CLUJ

În momentul de față, încălzirea se realizează cu sobe pe lemn; randamentul este foarte mic, rezultând consumuri mari de combustibil solid pentru asigurarea unui minim confort în interiorul imobilului. Se va realiza o instalație de încălzire cu centrală termică proprie și corpuri de încălzire statice, precum și instalație de apă caldă de consum.

Se vor reface parțial sau total, după caz, instalațiile sanitare și electrice, astfel încât consumul de energie să fie cât mai mic posibil.

DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA PROIECTATA

Suprataș teren: 5106 mp;
Suprafata utilă – 367,31 mp
Hmax= +11.20m (de la cota terenului)

2.3.2. Indici de ocupare al terenului

- Suprafață totală construită existentă: 729 mp;
- Suprafață totală desfășurată existentă: 1307 mp;
- Suprafață Bibliotecă (C2) construită existentă: 196 mp;
- Suprafață Bibliotecă (C2) desfășurată existentă: 392 mp;
- POT total existent: 14.27%;
- CUT total existent: 0.2559;

- Suprafață totală construită propusă: 734,39 mp;
- Suprafață totală desfășurată propusă: 1318,58 mp;
- Suprafață Bibliotecă (C2) construită propusă: 201,79 mp;
- Suprafață Bibliotecă (C2) desfășurată propusă: 403,58 mp;
- POT total propus: 14.39 %;
- CUT total propus: 0.2582;

Categoria de importanță "D" normală

Functional, cladirea va avea urmatoarea compartimentare:

Parter:

- Parter:
- o Hol intrare: 6,80 mp
- o Bibliotecă sala 1: 29,15 mp
- o Bibliotecă sala 2: 41,77 mp
- o Sală de lectură: 41,37 mp
- o Centrală termică: 11,50 mp
- o Hol și casă de scară: 36,18 mp
- o Baie: 2,90 mp

REABILITARE BIBLIOTECĂ SI MUZEU IN COMUNA PANACI,JUDETUL SUCEAVA"

FAZA: PT+DE



CAM PROIECT S.R.L.

CLUJ-NAPOCĂ, STR. TATRA NR. 10, AP. 16, COD POSTAL 400341, JUD. CLUJ
J12/2555/2014, C.U.I. 33530674, TEL. 0740080608
CONT. RO40 BTRL RONC RT02 6699 2601 BANCA TRANSILVANIA CLUJ
CONT. RO89 TREZ 2165 069X XX03 0899 TREZORERIA CLUJ

Etaj:

- Balcon: 7,47 mp
- Muzeu sala 1: 37,87 mp
- Muzeu sala 2: 23,23 mp
- Muzeu sala 3: 37,87 mp
- Muzeu sala 4: 25,14 mp
- Hol și casă de scară: 19,84 mp
- Arhivă: 17,87 mp
- Baie: 4,56 mp

Incinta are urmatoarele caracteristici:

- Suprafața terenului: 5106 mp
- Suprafață zonă carosabilă+pietonală+terase: 49,44 mp
- Suprafață destinată spațiilor verzi: 4314,12 mp
- Suprafață Bibliotecă construită propusă: 201,79 mp;

Capacitatea clădirii va fi de 25 persoane simultan.

b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

ARHITECTURA

Parter:

Peretii din axele 2, 4 vor avea structura de rezistență din lemn.

- Hol intrare: 6,80 mp
- geamurile se vor schimba;
- Bibliotecă sala 1: 29,15 mp
 - parchetul existent se demontează și se înlocuiește cu gresie;
 - usa existentă se pastrează,
- Bibliotecă sala 2: 41,77 mp
 - parchetul existent se pastrează (se va slefui și se va lacui);
 - geamurile se vor schimba;
 - usa existentă se va înlocui cu alta din PAL sau MDF

Sală de lectură: 41,37 mp

- parchetul existent se pastrează (se va slefui și se va lacui);
- geamul existent dintre axele B și D se pastrează;
- geamurile dintre axele A și B, 4 și 5 se înlocuiesc
- Centrală termică: 11,50 mp
 - gresia existentă se pastrează;
 - geamul existent se schimba;
 - hornul existent se va curata și se va păstra;
 - usa existentă se pastrează

REABILITARE BIBLIOTECA SI MUZEU IN COMUNA PANACI,JUDETUL SUCEAVA"

FAZA: PT+DE



CAM PROJECT S.R.L.

CLUJ-NAPOCĂ, STR. TATRA NR. 10, AP. 16, COD POSTAL 400341, JUD. CLUJ
J 12/2555/2014, C.U.I. 33530674, TEL. 0740080608
CONT. RO40 BTRL RONC RT02 6699 2601 BANCA TRANSILVANIA CLUJ
CONT. RO89 TREZ 2165 069X XX03 0899 TREZORERIA CLUJ

- Hol și casă de scară: 36,18 mp
 - gresia existentă se pastrează;
 - geamurile se schimbă;
 - usa intrare ax E se pastrează;
 - usa intrare ax A se schimbă;
 - tavanul și peretii se plăcăzează cu gips carton;
 - scara de acces la etaj se execută din lemn;
- Baie: 2,90 mp
 - gresia și faianța existentă se pastrează;
 - geamul existent se pastrează;
 - usa existentă se pastrează.

Peretii interiori și tavanele se vor gleta și se vor zugravi cu vopsea lavabilă în 2 straturi. La geamuri se vor monta glafuri interior și exterior din PVC. La geamuri se va folosi tamplarie de PVC. Ușile interioare vor fi din PAL, iar cele exterioare din tamplarie PVC. Scarile exterioare de acces se vor demola și se vor refa din beton armat și vor fi placate cu mozaic antiderapant. La intrarea principală (din axul A') se va amenaja o rampă de acces, pentru persoanele cu handicap, din beton armat placata cu mozaic antiderapant și balustrada metalică. Cosurile de fum din biblioteca și muzeu se desființează, iar cel din camera (11,50mp) se curată și se pastrează, la fel și cel din sala de lectură (41,37 mp).

Etaj:

Peretii din axe 2, 4 și A' se vor refa și vor avea structura de rezistență din lemn.

- Balcon: 7,47 mp – gresie antiderapanta
- Muzeu sala 1: 37,87 mp - parchet
- Muzeu sala 2: 23,23 mp - parchet
- Muzeu sala 3: 37,87 mp - parchet
- Muzeu sala 4: 25,14 mp - parchet
- Hol și casă de scară: 19,84 mp - gresie
- Arhivă: 17,87 mp - gresie
- Baie: 4,56 mp - gresie

Peretii interiori se vor tencui, gleta și se vor zugravi cu vopsea lavabilă în 2 straturi. Tavanele se vor executa din gips carton.

Izolarea termică a peretilor exteriori cu 10 cm vată minerală bazaltică;

Pe conturul tâmplăriei se realizează racordarea izolației termice din plăci de polistiren extrudat cu o grosime de 3 cm, în zona glafurilor exterioare și a solbancurilor prevăzându-se profile de întărire și protecție adecvate (din aluminiu) precum și benzi suplimentare din fibră de sticlă sau fibre organice.

La aplicarea termosistemului se va acorda o atenție deosebită acoperirii punților termice existente. Se realizează astfel, sporirea rezistenței termice a peretilor exteriori peste valoarea minimă de 1,70 [m²K/W] prevăzută de reglementarea tehnică Mc 001/1-2006 (completare prin Ordin 2641/2017).

Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel

Izolarea termică a planșeului superior cu 20 cm vată minerală bazaltică.

Se realizează astfel, sporirea rezistenței termice a planșeului superior peste valoarea minimă de 5,00 [m²K/W] prevăzută de reglementarea tehnică Mc 001/1-2006 (completare prin Ordin 2641/2017).

REABILITARE BIBLIOTECA SI MUZEU IN COMUNA PANACI,JUDETUL SUCEAVA"

FAZA: PT+DE



CAM PROIECT S.R.L.

CLUJ-NAPOCĂ, STR. TATRA NR. 10, AP. 16, COD POSTAL 400341, JUD. CLUJ
J12/2555/2014, C.U.I. 33530674, TEL. 0740080608
CONT. RO40 BTRL RONC RTD2 6699 2601 BANCA TRANSILVANIA CLUJ
CONT. RO89 TREZ 2165 069X XX03 0899 TREZORERIA CLUJ

Izolarea termică a planșeului inferior

Montarea, pe față exterioară a soclului, a unui strat termoizolant caracterizat printr-o bună comportare la acțiunea umidității (plăci din polistiren extrudat în grosime de 10 cm). Stratul termoizolant va fi fixat atât mecanic, cât și prin lipire și va fi protejat la exterior cu un strat detencuală armată. Se vor reface trotuarele de protecție, în scopul eliminării infiltrărilor la infrastructura clădirii.

Se realizează astfel, sporirea rezistenței termice a planșeului inferior peste valoarea minimă de 2,60 [m²K/W] prevăzută de reglementarea tehnică Mc 001/1-2006 (completare prin Ordin 2641/2017).

Înlăuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă energetic și dotarea tâmplăriei exterioare cu grile de ventilație cu fante de circulație naturală controlată a aerului între exterior și spațiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului în jurul ferestrelor și al altor zone cu rezistență termică scăzută).

Se realizează astfel, sporirea rezistenței termice a peretilor transparenti și translucizi peste valoarea minimă de 0,50 [m²K/W] prevăzută de reglementarea tehnică Mc 001/1-2006 (completare prin Ordin 2641/2017).

c) trasarea lucrarilor;

Nu este cazul.

d) protejarea lucrarilor executate și a materialelor din santier;

Protejarea lucrarilor executate cat și a materialelor din santier cade în sarcina constructorului, care va lua măsuri de amenajare a unui spațiu de depozitare a materialelor, precum și paza acestora prin organizarea de santier.

e) organizarea de santier;

Descrierea lucrarilor necesare organizării de santier;

Organizarea de santier presupune stabilirea a 5 etape principale de execuție:

- etapa 1/faza 1: realizarea imprejmuirii terenului;
- etapa 2/faza 2: realizarea demolarilor/desfacerilor;
- etapa 3/faza 3: realizarea structurii;
- etapa 4/faza 4: realizarea finisajelor;
- etapa 5/faza 5: realizarea amenajărilor exterioare.

In cadrul organizării de santier, se vor amenaja următoarele:

- Panou de identificare investiție ;
- Imprejmuire temporară santier, inclusiv porti acces ;
- Pichet de incendiu ;
- Baracă magazie, baracă sef de santier ; grupuri sanitare ecologice ;
- Cabina de paza ;

Racorduri provizorii utilitati.

Organizarea de santier se va desfasura în exclusivitate pe suprafața de teren proprietate a beneficiarului. Executantul lucrarilor, va asigura ca zona de santier să fie imprejmuită; pe perimetrul incintei și în exteriorul acesteia vor fi amplasate inscripționari din care să reiasă denumirea lucrării și a executantului acesteia.

REABILITARE BIBLIOTECA SI MUZEU IN COMUNA PANACI,JUDETUL SUCEAVA"

FAZA: PT+DE



CAM PROIECT S.R.L.

CLUJ-NAPOCĂ, STR. TATRA NR. 10, COD POSTAL 400341, JUD. CLUJ
J12/2555/2014, C.U.I. 33530674, TEL. 0740080608
CONT. RO40 BTRL RONC RT02 6699 2601 BANCA TRANSILVANIA CLUJ
CONT. RO89 TREZ 2165 069X XX03 0899 TREZORERIA CLUJ

Se va avea în vedere amenajarea de spații destinate depozitării materialelor de construcții și a deseurilor rezultate.

Deseurile din construcții se vor sorta la locul de producere pe categorii de deseuri; deseurile valorificabile se vor preda la societăți autorizate în acest sens; deseurile nevalorificabile se vor transporta în locuri indicate de Primarie.

Localizarea organizării de sănătate

Accesul în incintă se va face pe o platformă de pietris balast și are o poziție distinctă care se va păstra până în ultima fază a construcției.

Întreaga organizare de sănătate se va face în interiorul parcelei. Nu se va utiliza și nu se va bloca sub nici o formă drumul public sau alte proprietăți.

Descrierea impactului asupra mediului a lucrarilor organizării de sănătate

Vor fi amplasate containere destinate organizării de sănătate.

Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de sănătate

Sursa de apă pentru necesitățile gospodăriei va fi asigurată de la rețeaua existentă, printr-un bransament sau de la put forat.

Alimentarea cu energie electrică se va asigura printr-un racord la rețeaua existentă, printr-un tablou electric amplasat lângă imobil.

Pe durata desfasurării lucrarilor de construire, la ieșirea din organizația de sănătate, vor fi curătate și spălate roțile utilajelor, pe o rampă special amenajată în acest scop.

În etapa de sănătate, pentru a evita creșterea concentrației de pulberi în suspensie în aer se va avea în vedere stropirea suprafațelor de teren.

Grupurile sanitare destinate muncitorilor se vor realiza în interiorul incintei și vor fi de tip ecologic, cu vidanjarea acestora de către o firmă specializată spre stații de epurare autorizate;

Pământul rezultat în urma executiei lucrarilor de constructie va fi folosit ca material de umplutura.

Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Pe toată durata executiei se vor respecta:

- Regulamentul privind protecția și igiena muncii în construcții
- Buletinul construcțiilor nr. 5-8/1993;
- Normele generale de protecția muncii B.C. nr. 1/1996;
- Legea protecției muncii nr. 90/1996.

Beneficiarul și constructorul vor asigura condițiile materiale și tehnice necesare desfasurării fără intrerupere a lucrarilor ce ar putea prejudicia calitatea construcției.

Toate utilajele vor avea inspectia tehnică la zi, și nu vor produce poluare, toate noxele sunt în limitele admise de lege.

Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la închiderea activității, în masura în care aceste informații sunt disponibile

Lucrarile propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la închiderea activității;

Amplasamentul nu ridică probleme de mediu din punct de vedere al naturii terenului (alunecator, mlastinos, inundabil).

REABILITARE BIBLIOTECĂ SI MUZEU IN COMUNA PANACI,JUDETUL SUCEAVA"

FAZA: PT+DE



CAM PROJECT S.R.L.

CLUJ-NAPOCĂ, STR. TATRA NR. 10, AP.16, COD POSTAL 400341, JUD. CLUJ
J12/2555/2014, C.U.I. 33530674, TEL. 0740080608
CONT. RO40 BTRL RONC RT02 6699 2601 BANCA TRANSILVANIA CLUJ
CONT. RO89 TREZ 2165 069X XX03 0899 TREZORERIA CLUJ

Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari accidentale;
Pentru mentinerea stabilitatii terenului vor fi practicate masuri speciale conform referatului geotehnic acolo unde este cazul.

Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei;
Nu este cazul

Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului.
Se amenajeaza spatii verzi in interiorul incintei.



REABILITARE BIBLIOTECĂ SI MUZEU IN COMUNA PANACI,JUDETUL SUCEAVA"

FAZA: PT+DE